

## Presse

Verband Privater Bauherren e.V.  
Chausseestraße 8, 10115 Berlin

Telefon 030/278901-22  
Fax 030/278901-11

www.vpb.de  
presse@vpb.de



## PRESSEFOTO

Bildtext zum Foto „Bauberatung und Baumängel“

Bilddatei zum Download:

<http://www.vpb.de/download/Dampfbremse.jpg>



## Dampfbremse

Schlechte Anschlüsse: Die hellblaue Folie, eine so genannte Dampfbremse, verhindert das Eindringen von Kondenswasser und Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Wärmedämmschicht. Das ist wichtig, denn Feuchtigkeit mindert die Dämmwirkung deutlich und verursacht Schimmel. Damit die Dampfbremse ihre Funktion auch erfüllen kann, muss sie lückenlos verklebt sein. In diesem Fall wurde sie nicht luft- und dampfdiffusionsdicht in den Blendrahmen des Dachflächenfensters eingeklebt.

## Foto: Verband Privater Bauherren (VPB)

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Telefon 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: [info@vpb.de](mailto:info@vpb.de), Internet: [www.vpb.de](http://www.vpb.de).

Der Abdruck der VPB-Pressefotos ist nur honorarfrei bei Nennung der Quelle "Verband Privater Bauherren (VPB)" und Zusendung eines Belegexemplares. Für werbliche Zwecke dürfen VPB-Pressefoto nicht verwendet werden.

## Pressekontakt:

Postina Public Relations GmbH, Am Stützelbaum 7, 64342 Seeheim-Jugenheim,  
Telefon 06257 507990, Fax: 06257 507994, E-Mail: [presse@vpb.de](mailto:presse@vpb.de)

**Verband Privater Bauherren e.V.** Vereinsreg. AG Berlin-Charlottenburg 24307 NZ  
**Vorstand:** Dipl.-Ing. Thomas Penningh, Braunschweig (Vorsitzender);  
Dipl.-Ing. Klaus Kellhammer, Tübingen; Dipl.-Ing. Rüdiger Mattis, Leipzig;  
Dipl.-Ing. Renate Lepper, Bonn; Dipl.-Ing. Reimund Stewen, Köln

**Pressekontakt**  
Postina Public Relations GmbH  
Am Stützelbaum 7  
64342 Seeheim-Jugenheim