

Presse

Verband Privater Bauherren e.V.
Chausseestraße 8, 10115 Berlin

Telefon 030/278901-22
Fax 030/278901-11

www.vpb.de
presse@vpb.de



PRESSEFOTO

Bildtext zum Foto „Blower-Door-Test“

Bilddatei zum Download:

<http://www.vpb.de/download/vpb-blower-door-test5.jpg>



Ist das Leck gefunden, muss es repariert werden. Die Handwerker entfernen dazu die Gipskartonverkleidung in der Gaube und kontrollieren die darunter liegende Dampfbremse. Leckagen im Bereich der Wärmedämmung gelten unter Fachleuten als besonders problematisch: Feuchte Raumluft muss entsorgt werden, allerdings nur durch Fensterlüftung oder durch eine Lüftungsanlage, am besten in Kombination mit einem Wärmetauscher. Entweicht die Luft unkontrolliert durch Lücken in der Dampfbremse in den Dachaufbau, dann kann dabei die Wärmedämmung nass werden. Schimmel ist eine der üblen Folgen. Außerdem verliert nasse Dämmwolle ihre Funktion als Wärmedämmung.

Foto: Verband Privater Bauherren (VPB) - Regionalbüro Hannover

Weitere Informationen beim Verband Privater Bauherren (VPB) e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, Telefon 030 2789010, Fax: 030 27890111, E-Mail: info@vpb.de, Internet: www.vpb.de.

Der Abdruck der VPB-Pressefotos ist nur honorarfrei bei Nennung der Quelle "Verband Privater Bauherren (VPB)" und Zusendung eines Belegexemplares. Für werbliche Zwecke dürfen VPB-Pressefoto nicht verwendet werden.

Pressekontakt:

Postina Public Relations GmbH, Am Stützelbaum 7, 64342 Seeheim-Jugenheim,
Telefon 06257 507990, Fax: 06257 507994, E-Mail: presse@vpb.de

Verband Privater Bauherren e.V. Vereinsreg. AG Berlin-Charlottenburg 24307 NZ

Vorstand: Dipl.-Ing. Thomas Penningh, Braunschweig (Vorsitzender);
Dipl.-Ing. Klaus Kellhammer, Tübingen; Dipl.-Ing. Rüdiger Mattis, Leipzig;
Dipl.-Ing. Renate Lepper, Bonn; Dipl.-Ing. Reimund Stewen, Köln

Pressekontakt

Postina Public Relations GmbH
Am Stützelbaum 7
64342 Seeheim-Jugenheim